

Melktechnik und Melkprobleme

Pascal Savary

MPM Thementag 2011


Unhalt

- 1. Lärm und Vibrationen
- 2. Elektrische Immissionen
- 3. Melktechnikumfrage




Lärm und Vibrationen

Auswirkungen von Lärm und Vibrationen auf das Verhalten




7 Zellzahl und Lärm



Quelle: Nosal et al., 2004

Zellzahl und Vibrationen



Branchenstandard "Installation und Service Melkmaschine"


Richtlinien Installation von Melkanlagen (Anhang 3)

7. Weitere Voraussetzung

Es wird vorausgesetzt, dass sämtliche funktionellen Teile der Melkanlage nach der ISO-Norm 5707 konstruiert und installiert werden.

Im Kopfbereich der Tiere und des Melkers soll der Lärm die Werte von 70 dB(A) und die Vibrationen am Gerüst des Melkstandes die Werte von 0,3 m/Sek² nicht übersteigen. Diese Werte können nur erreicht werden bei geeigneter baulicher Infrastruktur.

Vakuumpumpe






Vakuumtank




Getrennt vom Vakuumpumpe Nicht auf gemeinsamen Chassis

Regelventil



Agroscope

Regelventil




U Leitungen



U Leitungen



Pulssystem



Pulssystem



Ausmass der Belastung von Lärm und Vibrationen?



Lautsprechersystem zur Erzeugung von Lärm und Vibrationen




Herzfrequenzmessung

Versuchsaufbau

Phase	Variante	Lärm [dB(A)]	Vibrationen [m/s²]
I	A	70	0.5
	0	70	0
II	В	80	0
	0	70	0
III	С	80	0.5
	0	70	0


Herzfrequenz in Abhängigkeit der verschiedenen Varianten und Phasen



Zusammenfassung

- Verhaltensänderungen feststellbar, keine Aussagekraft
- Anstieg der Herzfrequenz v.a. in Phase III
- Eutergesundheit → Auswirkungen nur auf Praxisbetrieben
- Lärm und Vibrationen scheinen für das Tier nur von sekundärer Bedeutung zu sein
- Bei Prävention bzw. Sanierung muss der Focus auf den Verursachern liegen

© Experimentelle Melkanlage




Melktechnik und Melkprobleme



Elektrische Immissionen

Elektrische Immissionen



"Runter mit den Volts, Harry!"

Elektrische Immissionen

- Elektrische Spannung (V) zwischen Stallbereichen, die von einer Kuh berührt werden. Diese Spannung kann dazu führen, dass elektrischer Strom (A) durch die Kuh fliesst und sie belastet.
- Die Tiere reagieren auf den elektrischen Strom und nicht auf die Spannung.

Physiologische Auswirkungen von Strom beim Mensch


Stromstärke	Physiologische Auswirkungen	
1 mA	Wahrnehmbarkeitsschwelle: kaum.	
1 mA – 15 mA	Muskelverkrampfungen treten auf. Stromeinfluss kann auch über längere Zeit ertragen werden.	
15 mA	Loslassschwelle. Leiter kann nicht mehr losgelassen werden. Kann nur kurzfristig ertragen werden.	
50 mA	Gefahrenschwelle. Bewusstlosigkeit.	
100 mA	Tödliche Wirkung des Stroms.	

Die Tabelle gilt für Wechselstrom von ca. 50-60 Hz (nach IEC 60479-1).

Physiologische Auswirkungen von Strom auf die Kuh

- Bei der Kuh gelten ähnliche Schwellenwerte
- Reaktionen meist bei > 5 mA
- Ab 1 mA sind Verhaltensänderungen möglich, aber kein Effekt auf Milchabgabe und Eutergesundheit

Physiologische Auswirkungen von Strom auf die Kuh



Unterschied zwischen Kuh und Mensch

■ Die Ersatzwiderstand ist bei der Kuh deutlich niedriger:




Unterschied zwischen Kuh und Mensch

Die Ersatzwiderstand ist bei der Kuh deutlich niedriger:

elektrischer Strom (I) =
$$\frac{\text{Spannung (U)}}{\text{Widers tand (R)}}$$

 Aus diesem Grund kann mehr elektrischen Strom durch die Kuh fliessen

Prinzip des Stromflusses




Potenzialausgleich

- Ziel = Beseitigen von Spannungen (V) zwischen
 - Schutzleitern (PEN- und Null-Leitern), leitfähigen Rohrleitungen und leitfähigen Gebäudeteilen
 - sowie zwischen Rohrleitungen und Gebäudeteilen untereinander


Quelle: Hillenbrand

Potenzialausgleich



Schema: Hillenbrand

Potenzialausgleich



Zeichnung: Huneke

Ursachen für elektrische Immissionen

- Wechselstrom aus:
 - dem Stromrückfluss zur Quelle (Transformator) über die Erde!!!
 - defekten Stromkabel oder Geräten
 - Nähe einer Hochspannungsleitung oder einer Bahnlinie
- Gleichstrom bei der Verwendung von verschiedenen Metallarten (Stahl, Kupfer, Aluminium)

Quelle: Feuille technique 11.60.1

Ursachen für elektrische Immissionen







Agroscope


Obligation Diagnostik








ObligationDiagnostik







Melktechnikumfrage

Ziele der Umfrage

- Analyse der vorhandenen Melkstandformen anhand von Angaben zu Betriebsstrukturen
- Bewertung der vorhandenen Melkstandformen aus Sicht des Anwenders
- Analyse der Problematik von elektrischen Immissionen und indirekt von Melkproblemen in Melkständen

Betriebe

- Zufällige Auswahl von 2000 Betrieben aus der deutschen und französischen Schweiz
- Alle Betriebe nahmen am BTS-Programm teil
- Rücklaufquote = 53 %
- Verteilung der Betriebe nach Produktionszonen:

Tal (65 %)


Hügel (25 %)

Berg (10 %)

Untersuchte Merkmale

- Betriebsangaben
 - Anzahl Milchkühe (n)
 - Milchkontingent (kg)
 - Durchschnittliche Milchleistung der Herde (kg/Kuh + Jahr)
 - Alter Stall (Jahre)
- Melktechnik
 - Melkstandtyp
 - Anzahl Melkzeuge (n)
 - Melkleistung des Melkstandes (n Kühe/Stunde)
 - Melkleistung pro Melkzeug (n Kühe/MZ + Stunde)
 - Alter Melkstand (Jahre)


Melkstandtyp



Untersuchte Merkmale


- Melkstandbewertung
 - Lärmpegel
 - Arbeitsplatzkomfort
 - Zufriedenheit insgesamt
 - Skala von 1 bis 6 (1 = ungenügend; 2 = mangelhaft; 3 = ausreichend; 4 = befriedigend; 5 = gut; 6 = sehr gut)
- Elektrische Immissionen
 - Nein
 - Vermutlich
 - Erwiesenermassen
- ohne Melkprobleme
 - mit Melkproblemen

Melkstandverbreitung



Agroscope

Melkprobleme



© Ergebnisse

- Betriebe mit Melkproblemen:
 - hielten mehr Kühe
 - hatten Kühe mit tendenzieller höheren Milchleistung
 - hielten ihre Kühe in älteren Stallgebäuden
 - unterschieden sich nicht bzgl. Melkleistung
 - bewerteten Lärmpegel und Arbeitsplatzkomfort schlechter
 - waren insgesamt weniger zufrieden mit ihrer Melkstandtechnik

Schlussfolgerungen 1

- Hohe Rücklaufquote zeigt die grosse Bedeutung der Melktechnik für Schweizer Milchviehhaltenden auf
- Anteil Melkstände nimmt kontinuierlich zu
- Alle Melkstände wurden von den Anwendern generell positiv bewertet
- Massnahmen zur Reduktion von Lärm und Vibrationen zeigen Auswirkungen


Schlussfolgerungen 2

- Anteil Betriebe mit Melkproblemen ist hoch
 - → Bedeutung der Diagnostik
- Mit zunehmender Anzahl Tiere und Milchleistung steigt die Anfälligkeit für Melkprobleme
 - → Bedeutung des Monitorings
- Trotz Melkprobleme bleibt die Melkleistung gleich
 - → Bedeutung der Effizienz



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit






Zusammenfassung

Pascal Savary

MPM Thementag 2011

V

CH Weltmeister



1. Infektionsrisiko minimieren

- Erregerbesatz auf Zitze und Euterhaut senken
 - Hygiene (saubere, trockene Einstreu, saubere Laufflächen)



😲 1. Infektionsrisiko minimieren

- Körpereigene Abwehr stärken
 - optimale Liegeflächen/-boxengestaltung
 - angepasste Fütterung
 - sachgerechtes Melken (Arbeit & Technik)




2. Stallbau

- Gebäude an die Melkanlage anpassen
- Melkplatzabmessungen
- Potentialausgleich
- Platzierung des Melkzentrums
- Ergonomie / Arbeitsplatzkomfort





3. Systematische Diagnostik



Zusammenfassung

Ziel in x Jahren →

Grenzwerte bzgl. Vakuumschwankungen + elektrische Immissionen Empfehlungswerte bzgl. Melkstandmassen

Branchenstandard

Mindestanforderungen <

ISO-Norm 5707





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

